


DİJİTAL KURULUM KILAVUZU

NEBO G20

Doğru hizalama. Sağlam kurulum.

**6**

KURULUM ADIMI

PDF

ONLINE UYUMLU

G20

NEBO SERİSİ

Montaja başlamadan önce kılavuzun tamamını okuyun.

HAZIRLIK

Kurulumu Başlamadan Önce

Parçaları düz ve temiz bir zeminde kontrol edin. Kurulum boyunca bütün vidaları önce hafifçe tutturun; son sıkmayı tabla yerleşiminden sonra yapın.

01	Sağ taşıyıcı ayak	1 adet
02	Sol taşıyıcı ayak	1 adet
03	Masa tablası	1 adet
04	Ara bağlantı profili	2 adet

HAZIR BULUNDURUN

● 1 numaralı vida poşeti

● Temiz ve yumuşak zemin

● Yeterli çalışma alanı


ÖNEMLİ

Tüm vidalar yerlerine takılmadan hiçbir bağlantıyı tamamen sıkmayın. Vida deliği hizalanmıyorsa daha önce tutturulan vidaları hafifçe gevşetin ve parçaları yeniden hizalayın.


[ADIMLARA GEÇ](#) →

PARÇALAR VE GÖVDE BAĞLANTISI

Adım 1 - 2

1**Parçaları kontrol edin**

Sağ ve sol ayak, masa tablası ve iki ara bağlantı profilini düz zeminde çizimle eşleştirin. Tabla bağlantı vidaları 1 numaralı poşettedir.

2**Ara bağlantı profillerini takın**

İki ara bağlantı profilini ayaklardaki yuvalara oturtun. Vidaları yalnızca hafifçe tutturun.


KONTROL NOKTASI

Ayak yönlerini çizimle eşleştirin. Tüm vidalar yerlerine takılmadan hiçbir bağlantıyı tamamen sıkmayın.

GÖVDE HİZASI VE TABLA HAZIRLIĞI


Adım 3 - 4

3 Gövdeyi hizalayın



Sağ ve sol ayağın birbirine paralel olduğundan emin olun. Bağlantılar gevşek durumdayken vida deliklerini aynı eksene getirin.

4 Tablayı hazırlayın



Masa tablasını çizilmeye karşı korunan düz zemine, dört dübel yukarı bakacak şekilde ters yerleştirin.


KONTROL NOKTASI

Vida deliği hizalanmıyorsa daha önce tutturulan vidaları hafifçe gevşetin ve gövdeyi yeniden hizalayın.

TABLA MONTAJI VE SON SIKMA


Adım 5 - 6

5 Gövdeyi tablaya yerleştirin



Metal gövdeyi ters çevirerek tabladaki dört dübelle hizalayın. 1 numaralı poşetteki vidalarla hafifçe sabitleyin.

6 Ayarlı ayakları takın ve sıkın



Ayarlı ayakları yerlerine vidalayın. Masa hizasını kontrol ettikten sonra tüm gövde ve tabla bağlantılarını kontrollü biçimde sıkın.

KONTROL NOKTASI

Metal gövde dört dübele tam oturmalı. Ayarlı ayakları masa zemine dengeli basacak şekilde düzenleyin.

KURULUM TAMAMLANDI

Son Kontrol


KONTROL LİSTESİ

- ☐ Sağ ve sol ayakların aynı yönde ve birbirine paralel olduğunu kontrol edin.
- ☐ İki ara bağlantı profilinin ayaklardaki yuvalara tam oturduğundan emin olun.
- ☐ Metal gövdenin tabladaki dört dübelle hizalandığını kontrol edin.
- ☐ Tüm gövde ve tabla vidalarını kontrollü biçimde sıkın.
- ☐ Ayarlı ayakları masanın zemine dengeli basacağı şekilde düzenleyin.

Kurulum tamamlandı.

Nebo G20 masanız kullanıma hazır. Ürünü değerlendirmeyi ve deneyiminizi paylaşmayı unutmayın.

OYUNUN TADINI ÇIKARIN



DESTEK VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Güncel ürün bilgileri ve destek kanalları için stepgamer.com adresini ziyaret edin.

[STEPGAMER.COM](https://stepgamer.com) →